

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2018.02.05	Bm. Kat.ved. Ig. Siklói Kirendeltség	Üregesedés miatti káreseti helyszíni szemle	vízhalózat Kisharsány, Petőfi u. 25	helyszíni szemle, a képződött üreg veszélyezteti a vízvezetékét	lezárult
2018.02.14	Bm. Kat.ved. Ig. Területi Vízügyi Hatóság	Mintavétellel egybekötött Vízügyi felügyeleti ellenőrzés	Beremend szennyvíztisztító telep	engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2018.04.04	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Vízjogi üzemeltetési engedéllyezéssel kapcsolatos tűzvédelmi helyszíni szemle.	Besence vízmű, Nagycsány vízmű	Tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek.	lezárult
2018.04.13	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Vásárosbéc-Somogyapáti-Dióspuszta vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2018.04.18	Bm.Kat.ved.Ig.Területi Vízügyi Hatóság	Mintavétellel egybekötött Vízügyi felügyeleti ellenőrzés	Harkány szennyvíztisztító telep	engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel, a bejövő szennyvizet mérő műszer javításra került az utolsó önellenőrzés óta	lezárult
2018.04.19	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Nagyótfalu-Kisharsány vízmű, Újpetre vízmű, Nagyharsány-Kistapolca vízmű, DDC Kft. Beremendi gyár üzemi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.04.25	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Magyarbóly vízmű, Kislippó vízmű, Beremend-Kásád vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2018.04.26	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Diósvizsló-Rádfalva-Szava vízmű, Csarnóta vízmű, Bisse vízmű, Siklósbodony-Babarcshőlős vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.04.27	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Somogyhárság-Kishárság-Magyarlukafa vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2018.05.09	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíz mintavételezéssel egybekötött vízvédelmi szakágazati helyszíni ellenőrzés.	Szentlőrinc szennyvíztelep	Nem volt.	lezárult
2018.05.10	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisszentmárton-Majláthpuszta vízmű, Bogádmindszent vízmű, Kisszentmárton vízmű, Drávacsapely vízmű, Kémes-Cun-Dráwapiski-Szaporca-Tésenfa vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.06.05	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Márfa regionális vízmű, Kisdér-Ócsárd kistérségi vízmű, Márók községi vízmű, Bosta regionális vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.06.05	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Komló Város és kistérségi vízmű rendszere	Helyszíni szemle során megállapításra került, L-2. kút és az Újtelepi víztároló védőterületének kerítését javítani szükséges, a víztárolón lévő használaton kívüli kábelcsövet meg kell szüntetni. A hibák kijavításra kerültek.	lezárult
2018.06.27	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1/2002. (I.11.) Kor. Rend. Veszélyes áruk közúti szállítása, és a 219/2011 (X.20.) korm. Rendeletben felsorolt veszélyes anyagok vonatkozásában történő ellenőrzés.	Mohács Uszoda	Ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra	lezárult

2018.07.11	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Katádfa-Bánfa-Rózsafa-Dencsháza-Szentegát vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2018.07.23	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Szabadszentkirály-Gerde-Velény-Pécsbagota vízmű, Kacsóta vízmű, Hetvehely vízmű, Hetvehely-Kán vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.07.23	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Okorvölgy-Szentkatalin-Karácodfa vízmű, Szentdénes-Királyegyháza-Sumony-Gyöngyfa vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.07.23	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Dinnyeberki vízmű, Csonkamindszent vízmű, Bükkösd vízmű, Bükkösd-Gorica vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.08	Bm. Kat.ved. Ig. Területi Vízügyi Hatóság	Mintavétellel egybekötött Vízügyi felügyeleti ellenőrzés	Harkány szennyvíztisztító telep	a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Vásárosbéc-Somogyapáti (Diópuszta) vízmű, Nagyváty vízmű, Nagypeterd vízmű, Nagydobsza-Kisdobsza vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Merenye-Ceglédpuszta vízmű, Nyugotszenterzsébet vízmű, Somogyhárságy-Magyarlukafa vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan- Somogyviszló vízmű, Szulimán-Csertő vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Szentlászló-Boldogasszonyfa-Terecseny- Antalszállás vízmű, Csebény vízmű, Botykapeterd vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Almáskeresztúr-Mozsgó vízmű, Horváthertelend-Almamellék- Ibafa vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Katádfa-Bánfa-Dencsháza, Szentegát- Kárászpuzta-Galambospuzta-Péterfapuszta- Rózsafa vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Tótszentgyörgy-Nemeske-Pettend-Kistamási- Molvány-Nemeske-Görösgalpuszta vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Kétújfalú-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc- Bűrüs-Várad-Szörény-Zádor vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.08.24	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi, kémiai biztonsági, nemdohányzók védelmében hozott tv. ellenőrzése.	Hetvehely szennyvíztelep, Bükkösd szennyvíztelep, Szentlőrinc szennyvíztelep	Engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel.	lezárult

2018.09.07	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Tengeri vízmű, Magyarmecske vízmű, Baksa vízmű, Tésény vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.12	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Marócsa vízmű, Kákics vízmű, Drávasztára vízmű, Sellye vízmű, Csányoszró vízmű, Drávaiványi vízmű, Sósvertike vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi, kémiai biztonsági és nemdohányzók védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Baranyahídvég szennyvíztisztító telep, Harkány szennyvíztisztító telep, Beremend DDC Kft. szennyvíztisztító telep, Beremend szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Egyházaskozár-Bikal települések vízmű rendszere	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Hegyhátmaróc-Tófű települések vízmű rendszere	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kárász vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Magyaregregy vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Máza vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a mélytároló fedlapja és annak kerete elkorrodált, cseréje szükséges. A hiba kijavításra került.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szalatnak vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szászvár vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szárász vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Vékény vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Alsómocsolád vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi és dohányzás ellenőrzés	Alsómocsolád szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek, a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult

2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Baranyajenő vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Gerényes-Tékes-Ág vízmű rendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, mélytároló belső ajtajának zárhatósága megkifogásolt. A hiba kijavításra került.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kishajmás vízhálózat	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisvaszar vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Köblény vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Mekényes vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Nagyhajmás vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2018.09.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Tarrós vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.24	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Merenye-Ceglédpuszta vízmű,	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2018.09.27	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi ellenőrzés	DDC Kft. intézményi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.09.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Geresdlak szennyvíztisztító telep közegészségügyi ellenőrzése	Geresdlak szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek.	lezárult
2018.10.02	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Piskó vízmű, Zaláta vízmű, Vajszló vízmű, Vejtői vízmű, Kemse vízmű, Lúzsok vízmű, Besence-Nagycsány vízmű, Hirics vízmű, Páprád vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.10.03	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Szigetvári vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.10.04	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő Szabadtéri Élmenyfürdő 37/96 (X.18) NM. rendelet szerinti közegészségügyi ellenőrzése.	Mohács Uszoda	Ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra	lezárult

2018.10.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Himesháza szennyvíztisztító telep közegészségügyi ellenőrzése	Himesháza szennyvíztisztító telep	Ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra	lezárult
2018.10.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Homorúdi vízműrendszer	Ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra	lezárult
2018.10.17	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Közegészségügyi és dohányzás ellenőrzés	Bezedecki szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.10.17	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Mohács kistérségi vízműrendszer	Ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra	lezárult
2018.10.24	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	Közegészségügyi és dohányzás ellenőrzés	Mohács szennyvíztisztító telep	Ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra	lezárult
2018.10.26	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Ivándárda vízmű és Vízbiztonsági terv	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2018.11.07	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep felügyeleti ellenőrzése	Beremend szennyvíztisztító telep	a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult

2018.11.13	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi ellenőrzés	Komló szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2018.11.26	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi, kémiai biztonsági, nemdohányzók védelmében hozott tv. ellenőrzése.	Királyegyháza szennyvíztelep, Dobsza szennyvíztelep, Kacsóta szennyvíztelep, Szigetvár szennyvíztelep	Engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel.	lezárult