

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2019.01.30	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízjogi üzemeltetési engedéllyezéssel kapcsolatos tűzvédelmi helyszíni szemle.	Szigetvári üzemigazgatóság	Tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek.	lezárult
2019.02.13	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Beremend szennyvíztisztító telep felügyeleti ellenőrzése	Beremend szennyvíztisztító telep	engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2019.02.20	Bm. Kat.ved. Ig. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés	Mohács kistérségi vízműrendszer	A vízellátó rendszer a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyeknek és az üzemeltetési szabályzat- és utasításnak megfelelően, üzemszerűen működik. Rendkívüli esemény az ellenőrzés időpontjában nem történt.	lezárult
2019.04.03	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Mohács-Lánycsók szennyvízrendszer	A vízjogi üzemeltetési engedély 2021.04.30.-ig érvényes. Az engedélyes rendelkezik Üzemeltetési Szabályzattal és utasítással, valamint Integrált irányítási szabályzattal, illetve eljárással havária esetén. A karbantartási munkálatok munkalapon kerülnek tőgztítésre. Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok és adatok a napi rendszerességgel vezetett műszanaplóban kerül rögzítésre. A beérkező szennyvíz mennyiséget elektornikus úton rögzítik. A szennyvíz iszapot, valamint a rácsszemetet szerződő partner szállítja el, melyről nyilvántartás készül.	lezárult
2019.04.17	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Nagytótfalu-Kisharsány vízmű, Újpetre vízmű, Csarnóta vízmű, Bisse vízmű,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.04.18	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Nagyharsány-Kistapolca vízmű, Magyarbóly vízmű, Beremend-Kásád vízmű, DDC Kft. Beremendi gyár üzemi vízmű, Kislippó vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2019.04.18	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Árvízvédelmi tolozárak ellenőrzése	Mohács, Duna jobb parti árvízvédelmi töltés csapadékvíz átvezetések	Az üzemeltetési engedély 2025.03.31.-ig érvényes. Az ellenőrzés során az 5170-4/1989/14 számú határozatban szerepel, az 1870-5/2008-7833 számú határozattal módosított 4., 5., 6. csőzsilip párokat vizsgáltuk meg. Az engedélyezett víziművek funkciójukat ellátják, azok ellenőrzését a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság az üzemeltetővel közösen évente ellenőrzi. A 35200/2302/2017 iktató számú jegyzőkönyvben rögzített megállapításnak megfelelően az üzemeltető a csőzsilipek szelvényét támfalra feljelölte. Az engedélyes üzemeltetési szabállyal nem rendelkezik, az erre vonatkozó előírásokat az önkormányzat helyi vízkárelhárítási terve tartalmazza.	lezárult
2019.04.24	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Diósvizsló-Rádfalva-Szava vízmű, Bogádmindszent vízmű, Siklósbadony-Babarcszőlős vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy vannak hiányosságok, ezek megszüntetése folyamatban van. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.04.25	Baranya Megyei Kormányhivatal, Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Drávacsepely vízmű, Kémes-Cun-Drávapiski Szaporca-Tésenfa vízmű, Kisszentmárton vízmű, Kisszentmárton-Majláthpuszta vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.05.09	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Márfa regionális vízmű, Márok községi vízmű, Bosta regionális vízmű, Kisdér-Ócsárd kistérségi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.05.15	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep felügyeleti ellenőrzése	Harkány szennyvíztisztító telep	a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2019.05.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Szentlőrinc vízmű, Szigetvár vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2019.05.23	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerinti, Nvt., kémiai biztonsági, közegészségügyi ellenőrzés	Vásárosbéc-Somogyapáti (Dióspuszta) vízmű, Tótszentgyörgy-Nemeske-Pettend-Kistamási-Molvány-Görösgalpuszta vízmű, Patapoklosi- Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló vízmű, Somogyhárágy-Magyarlukafa vízmű, Nagydobsza-Kisdobsza vízmű, Merenye-Ceglédpuszta vízmű, Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-Szőrény-Zádor vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.05.27	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-Szőrény-Zádor vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2019.05.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerinti, Nvt., kémiai biztonsági, közegészségügyi ellenőrzés	Szulimán vízmű, Szentlászló-Boldogasszonyfa-Terecseny-Antalszállás vízmű, Nagypeterd vízmű, Almáskeresztúr-Mozsgó vízmű, Horváthertelend-Almamellék-Ibafa vízmű, Csebény vízmű, Botykapeterd vízmű, Nyugotszenterzsébet vízmű, Nagyváty vízmű, Katádfa-Bánfa-Rózsafa-Dencsháza-Szentegát-Kárászpuszta-Galambospuszta-Péterfapuszta vízmű,	Engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel.	lezárult
2019.05.29	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Horváthertelend vízmű, Almamellék vízmű, Ibafa vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2019.06.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Alsómocsolád vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Gerényes-Tékes-Ág vízmű rendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, mélytároló belső ajtajának zárhatósága megkifogásolt. A hiba kijavításra került.	lezárult

2019.06.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisvaszar vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Mekényes vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Nagyhajmás vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Tarrós vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Mohács kistérségi vízműrendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízellátás felügyeleti ellenőrzése	Harkány-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Drávapalkonya-Drávacsehi,Nagytótfalu-Kisharsány, Beremend-Kásád, Kisszentmárton-Majláthpuszta, Drávacsepely-Kovácschida-Drávaszerdahely-Ipacsa, Hegyszentmárton-Bogádmindszent-Ózdfalu, Kisdér-Ócsárd, Újpetre-Vokány-Kistótfalu	a vízművek az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemelnek	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kárász vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Magyaregregy vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Máza vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy Szászvár település és Máza település vízellátó rendszere összekötésre került, aminek azonnali megszüntetését rendelte el a Hatóság	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szalatnak vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szászvár vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy Szászvár település és Máza település vízellátó rendszere összekötésre került, aminek azonnali megszüntetését rendelte el a Hatóság	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Vékény vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Baranyajenő vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Köblény vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.20	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Egyházaskozár-Bikal települések vízmű rendszere	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2019.06.20	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Hegyhátmaróc-Tótfü települések vízmű rendszere	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.20	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szárász vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.20	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kishajmás vízhálózat	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.06.20	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Hetvehely-Kán vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2019.07.10	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep felügyeleti ellenőrzése	Beremend szennyvíztisztító telep	a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2019.07.11	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Sérülékeny vízbázis védőterület kijelölés felügyeleti ellenőrzése	Kisharsány	a vízmű az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2019.07.16	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Páprád vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2019.07.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerinti, Nvt., kémiai biztonsági, közegészségügyi ellenőrzés	Dinnyeberki vízmű, Csonkamindszent vízmű, Kacsóta vízmű, Okorvölgy, Szentkatalin, Karácodfa vízmű, Szentdénes, Királyegyháza, Sumony, Gyöngyfa, Rigópuszta vízmű,	Engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel.	lezárult

2019.07.24	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Nagyváty vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2019.07.24	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerinti, Nvt., kémiai biztonsági, közegészségügyi ellenőrzés	LafargeHolcim Királyegyháza egyedi vízmű, Bükkösd-Gorica vízmű, Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Szentdomján vízmű, Hetvehely-Kán vízmű, Hetvehely vízmű, Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota, Velény vízmű,	Engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel.	lezárult
2019.08.27	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	27/2005(XII.6.) Kormányrendelet szerinti, Nvt., kémiai biztonsági, közegészségügyi ellenőrzés	Szigetvár, Kisdobsza-Nagydobsza, Kacsóta, szennyvíztelep	Engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel.	lezárult
2019.08.28	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Komló szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel a párhuzamos műtárgysor egyik sora. A telepen felújítás folyik a KEHOP pályázat keretében.	lezárult
2019.08.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	27/2005(XII.6.) Kormányrendelet szerinti, Nvt., kémiai biztonsági, közegészségügyi ellenőrzés	Hetvehely, Szentlőrinc, Királyegyháza, Bükkösd szennyvíztelep	Engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel.	lezárult
2019.09.03	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep felügyeleti ellenőrzése	Harkány szennyvíztisztító telep	a telep az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemel	lezárult
2019.09.17	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Komló Város és kistérségi vízmű rendszere	A hatósági ellenőrzés előtt történt havária eset kapcsán tett intézkedések felülvizsgálata és a hatóság által előírt mintavételezések elvégzése. A rendszeren egyéb hiányosság nem merült fel. A rendeletnek megfelelnek	lezárult

2019.10.09	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Közegészségügyi, kémiai biztonsági és nemdohányzók védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Harkány szennyvíztisztító telep, Beremend DDC Kft. szennyvíztisztító telep, Beremend szennyvíztisztító telep, Baranyahídvég szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.10.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Ivándárda vízmű és Vízbiztonsági terv	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.11.06	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Homorúdi vízműrendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a mélytároló fedlapjának kerete elkorrodált, cseréje szükséges.	lezárult
2019.11.28	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Gerényes-Tékes-Ág vízmű rendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2019.12.05	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Nagyhajmás vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult