

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2020.01.09	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Töttös, Hunyadi u. alatt folyó vízfolyás szennyvízzel történt szennyezésének közérdekű bejelentése	Töttös, Hunyadi u. 9.	Az átemelő tartály szennyvízzel túltelítődött. A Baranya-Víz Zrt. Dolgozói megkezdték a rendszer helyreállítását.	lezárult
2020.01.14	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Töttös, Hunyadi u. alatt folyó vízfolyás szennyvízzel történt szennyezésének utóellenőrzése	Töttös, Jókai utcában található szennyvízátemelő, illetve az ahhoz kapcsolódó tisztító aknák	Helyszíni ellenőrzés során szemmel láthatóan szennyvíz kifolyásra utaló nyom már nem található. A rendszer megfelelően működik.	lezárult
2020.01.16	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Babarczölős és Siklósbodony települések vízellátása vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Babarczölős és Siklósbodony	Vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak vizsgálata: az ellenőrzés feltételeit biztosította. Hiányosságot nem tapasztaltunk.	lezárult
2020.01.16	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Márok, Lippó, Bezedek, Töttös vízellátása vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Márok, Lippó, Bezedek, Töttös	Vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak vizsgálata: az ellenőrzés feltételeit biztosította. Hiányosságot nem tapasztaltunk.	lezárult
2020.01.31	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Magyarbóly, Lapánca, Illocska települések vízellátása vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Magyarbóly, Lapánca, Illocska	Vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak vizsgálata: az ellenőrzés feltételeit biztosította. Hiányosságot nem tapasztaltunk.	lezárult
2020.02.12	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Beremend szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.03.11	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Pogány szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.03.17.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Egyházaskozári szennyvíztisztító telep mintavételezéssel egybekötött vízvédelmi szakágazati helyszíni ellenőrzése	Egyházaskozári szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle valamint a laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján megállapításra került, hogy az önellenőrzési mérés megfelelő, hiányosságok nem voltak.	lezárult
2020.04.28.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Rendkívüli vízszennyezés kivizsgálására helyszíni ellenőrzés a komlói szennyvíztisztító telepen valamint a befogadó több pontján	Baranya csatorna, Kaszánya patak torkolata, Barátúri tó	Az ellenőrzés időpontjában nem jutott szennyezés a Kaszánya patakba a komlói szennyvíztisztító telepről.	lezárult

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2020.05.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Közegészségügyi, kémiai biztonsági és nemdohányzók védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Bisse vízmű, Csarnóta vízmű, Újpetre vízmű, Nagytótfalu-Kisharsány vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok 5 napon belül kijavításra kerülnek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.05.19	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Közegészségügyi, kémiai biztonsági és nemdohányzók védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Magyarbóly vízmű, Kislippó vízmű, Beremend-Kásád vízmű, Nagyarsány-Kistapolca vízmű, DDC Kft. Beremendi gyár üzemi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok 5 napon belül kijavításra kerülnek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.05.26	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Közegészségügyi, kémiai biztonsági és nemdohányzók védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Diósvizsló-Szava-Rádfalva vízmű, Siklósbodony-Babarcszőlős vízmű, Bogádmindszent vízmű, Kísszentmárton-Majláthpuszta vízmű, Kísszentmárton vízmű, Kémes-Cun-Drávapiski-Szaporca-Tésenfa vízmű, Drávacsepely vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok 5 napon belül kijavításra kerülnek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.06.09	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Márok községi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.06.09	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bosta regionális vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.06.09	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisdér-Ócsárd kistérségi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.06.09	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Márfa regionális vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.06.16.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Rendkívüli vízszennyezés kivizsgálására akkreditált vízmintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzése	Komlói szennyvíztisztító telep	Nagy esőzés hatására eleveniszap jutott a Kaszánya patakba. A csapadékterhelés elmúltával a szennyvíztisztítás helyreállt. Az üzemeltető részt vett a szükséges kárelhárításban, a szennyezett mederszakaszt kitakarította.	lezárult

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2020.07.15	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi, kémiai biztonsági és nemdohányzók védelmével kapcsolatos ellenőrzés	Bezedek szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.07.16	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Máza és Köblény települések vízellátását biztosító vízműtelepek (kutak, technológiák) ellenőrzése.	Komlói szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle eredménye megfelelő, hiányosságok nem voltak.	lezárult
2020.07.28	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Sellye szennyvíztisztító telep által okozott szennyezés a Köröcsönye csatornában	Sellye szennyvíztisztító telep	Üzemzavar nincsen a telep üzemszerűen működik. Nem tudja megállapítani, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz miatt szürkés-barnás enyhén bűzös szagú.	lezárult
2020.07.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Komló Város és kistérségi vízműrendszerének 201/2001(X.25) Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Komló	Helyszíni szemle eredménye megfelelő, hiányosságok nem voltak.	lezárult
2020.07.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízellátó rendszerek helyszíni ellenőrzése (kutak, technológiák, tárolók)	Szalatnak, Máza, Magyaregregy, Vékény, Kárász, Köblény	Helyszíni szemle eredménye megfelelő, hiányosságok nem voltak.	lezárult
2020.08.26	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Mohács regionális vízműrendszerének 201/2001(X.25) Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Göröcsöndoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.08.26	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Mohács regionális vízműrendszerének 201/2001(X.25) Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Göröcsöndoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.09.02	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Szigetvár szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2020.09.07	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Mohács és térsége vízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsöndoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.09.07	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Mohács és térsége vízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsöndoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.09.21	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Almáskeresztúr-Mozsgó, Botykapeterd, Csebény, Horváthertelend-Almamellék-Ibafa, Katádfa-Bánfa-Rózsafa-Dencsháza-Szentegát-Kárászpuzta-Galambospuzta-Péterfapuszta, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szentlászló-Boldogasszonyfa-Terecseny-Antalszállás, Szulimán vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.09.22	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Merenye-Ceglédpuszta, Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-Szörény-Zárór, Nagydobsza-Kisdobsza, Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló, Somogyhárság-Magyarlukafa, Tótszentgyörgy-Nemeske-Pettend-Kistamási-Molvány-Görösgalpuszta, Vásárosbéc-Somogyapáti (Dióspuszta) vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.10.05	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Csonkamindszent, Nagyváty, Bökkösd-Gorica, Bükkösd-Cserdi-Helesfa-Szentdomján, Dinnyeberki, Hetvehely-Kán, Hetvehely, Kacsóta, Szabadszentkirály-Gerde-Pécsbagota-Velény, Szentdienes-Királyegyháza-Sumony-Gyöngyfa-Rigópuszta, Szentkatalin vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2020.10.07	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Beremend szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.10.13	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízellátó rendszerek helyszíni ellenőrzése (kutak, technológiák, tárolók)	Tarrós, Gerényes-Tékes-Ág, Baranyajenő, Mekényes, Nagyhajmás, Alsómocsolád, Kisvaszar	Helyszíni szemle eredménye megfelelő, hiányosságok nem voltak.	lezárult
2020.10.20	Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízellátó rendszerek helyszíni ellenőrzése (kutak, technológiák, tárolók)	Szászvár, Hegyhátmaróc-Tótfű, Szárász, Kishajmás, Egyházaskozár-Bikal	Helyszíni szemle eredménye megfelelő, hiányosságok nem voltak.	lezárult
2020.11.04	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Pogány szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.11.17.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Egyházaskozári szennyvíztisztító telep mintavételezéssel egybekötött vízvédelmi szakágazati helyszíni ellenőrzése	Egyházaskozári szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle valamint a laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján megállapításra került, hogy az önellenőrzési mérés megfelelő, hiányosságok nem voltak.	lezárult
2020.12.02	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Harkány szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2020.12.28.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály és DDVIZIG területi felügyelő	Magyarszék, Hársfa utcai szennyvízátelövő szennyvízkiöntés, Baranya csatorna szennyezés polgármester általi bejelentésének helyszíni ellenőrzése	Magyarszék, Hársfa utcai átemelő, Baranya csatorna 26+980 km szelvény	Az átemelőszivattyú meghibásodása miatt kifolyó szennyvíz befolyt a Baranya csatornába. A hiba el lett hárítva, az átemelő környezete lett fertőtlenítve, a vízfolyás nem igényelt beavatkozást.	folyamatban