

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2021.02.08	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklói Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Baranyahídvég Szennyvíztelep tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	Baranyahídvég szennyvíztelep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.04.07	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklói Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Beremend Szennyvíztelep tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	Beremend szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.04.15	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Mohács - Lánycsók szennyvízrendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.05.13	Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti működés	Komló Város és kistérségi szennyvízrendszere	megfelelt	lezárult
2021.05.18	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Mohács és térsége vízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szúr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.09	BMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Szigetvár vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.10	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Almáskeresztúr-Mozsgó vízmű	A vízügyi engedélyben szereplő műtárgyak állapota megfelelő, környezetük karbantartott.	lezárult
2021.06.10	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Görcsönydoboka településen szennyvíz bevezetés a Csele-patakba	Kismértékű szennyezés ténye megállapításra került. Több helyről vízminta vétel történt.	A vizsgálat hatósági részről lezárult
2021.06.15	Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti működés	Hegyhátmaróc-Tófü vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.15	Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti működés	Szalatnak vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Bosta regionális vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bosta regionális vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2021.06.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Kisdér-Ócsárd 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisdér-Ócsárd kistérségi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Márfa regionális vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Márfa regionális vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Márok községi vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Márok községi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Gerényes-Tékes-Ág vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Baranyajenő vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Tarrós vízellátó rendszer	Víztároló belső ajtó megkifogásolt_cseréltük	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Mekényes vízellátó rendszere	Mélytároló fedlap megkifogásolt_kijavítottuk	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kisvaszar vízellátó rendszer	Magas tároló felépítmény vakolat javítás_kijavítva	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Nagyhajmás vízellátó rendszere	megfelelt	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Alsómocsolád vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kishajmás vízellátó rendszere	megfelelt	lezárult
2021.06.23	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Diósvizsló-Szava-Rádfalva vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.23	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Siklóbodony-Babarczölös, Bogádmindszent, Drávacsepely, Kémes, KISSZENTMÁRTON, Majláthpuszta vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.23	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Máza vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult

2021.06.23	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Köblény vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.23	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kárász vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.23	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szalatnak vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.23	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Magyaregregy vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.23	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Vékény vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2021.06.24	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Magyarbóly vízmű, Beremend-Kásád vízmű, Nagyharsány-Kistapolca vízmű, DDC Kft. Beremendi gyár üzemi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.24	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kislippó, Csarnóta, Bisse, Újpetre, Nagytótfalu- Kisharsány vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.06.24	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Hegyhátmaróc-Tófü vízellátó rendszer	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	lezárult
2021.06.24	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Egyházaskozár-Bikal	megfelelt	lezárult
2021.06.24	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szászvár vízellátó rendszer	Kútfedalap megkifogásolt_kijavítottuk	lezárult
2021.07.06	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Ivándárda vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.07.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti működés	Mohács - Lánycsók szennyvíztisztító	Helyszíni szemle során feltárt hiányosságok pótlása elvégzésre kerültek.	lezárult
2021.07.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Homorúdi vízműrendszer	Helyszíni szemle során feltárt hiányosságok kerültek rögzítésre.	A hiányosságok pótlása megtörtént, az ellenőrzés lezárult
2021.09.02	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Baksa, Magyarmecske, Tengeri, Téseny vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2021.09.08	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Hirics, Kemse, Lúzsok,Piskó, Vejtí, Zaláta vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.09.14	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Besence, Csányoszró, Kákics, Marócsa, Páprád, Vajszló vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.09.21	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Drávaiványi, Drávasztára, Sellye, Sósvertike vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.09.23	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Mohács regionális vízműrendszerének 201/2001 (X.25) Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szúr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda,Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.09.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Drávafok, Drávakeresztúr, Felsőszentmárton, Markóc vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.10.06	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Kistérségi vízállítás vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Harkány-Márfa-Gordisa-Matty-Drávaszabolcs- Drávpalkonya-Drávacsehi	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.10.19	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Mohács - Lánycsók szennyvízrendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. Helyszíni vízmintavétel történt, a saját mérések összevetésére. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.10.28	Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Tűzvédelmi ellenőrzés	Komló Város és kistérségi szennyvízrendszere	megfelelt	lezárult
2021.11.16	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Hetvehely-Kán, Hetvehely, Dinnyeberki, Bükkösd- Cserdi-Helesfa-Szentdomján, Csonkamindszent, Szabadszentkirály-Gerde-Pécsbagota-Velény, Szentdénes-Királyegyháza-Sumony-Gyöngyfa- Rigópuszta, Szentkatalin, Kacsóta,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2021.11.18	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Várad-Szörény-Zádor, Merenye-Ceglédpuszta, Katádfa-Bánfa-Rózsafa-Dencsháza-Szentegát-Kárászpuszta-Galambospuszta-Péterfapuszta, Horváthertelend-Almamellék-Ibafa, Botykapeterd, Somogyhárságy-Magyarlukafa, Szentlászló-Boldogasszonyfa-Terecseny-Antalszállás, Nagydobsza-Kisdobsza, Tótszentgyörgy-Nemeske-Kistamási-Molvány-Görösgalpuszta, Szulimán, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló, Almáskeresztúr-Mozsgó, Csebény, Nagypeterd, Vásárosbéc-Somogyapáti (Dióspuszta)	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.11.23	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízügyi felügyeleti ellenőrzés.	Himesháza-Székelyszabar-Szűr-Göröcsnyodoboka szennyvízrendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2021.12.07	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklói Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Harkány Szennyvíztelep tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	Harkány szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult