

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2022.03.07	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szigetvár szennyvíztisztító telep vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Szigetvár szennyvíztisztító mű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.03.31	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti működés	Himesháza-Székelyszabar-Szűr-Görcsönydoboka szennyvízrendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.03.31	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti működés	Mohács - Lánycsók szennyvíztisztító	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.04.04	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Mohács és térsége vízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.04.12	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Pogány szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Pogány szennyvíztisztító mű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Babarcszőlős-Siklósbodony vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Babarcszőlős-Siklósbodony	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Bogádmindszent vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bogádmindszent-Hegyszentmárton-Ózdfalu	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Diósvizsló-Rádfalva-Szava vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Diósvizsló-Szava-Rádfalva vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2022.05.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Drávacsepely vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Drávacsepely-Drávaszerdahely-Kovácsbuda-Ipacsfa	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Kémes vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kémes-Cun-Drávapiski-Szaporca-Tésenfa	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Kisszentmárton vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisszentmárton-Baranyahidvég-Sámod-Körös-Adorjás	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.11	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Kisszentmárton-Majláthpuszta vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisszentmárton-Majláthpuszta	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.12	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Szentegát szennyvízelvezetésének vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Szentegát	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.05.17	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bisse vízmű, Csarnóta vízmű, Újpetre-Vokány-Kistótfalu vízmű, Kislippó vízmű, DDC Kft. Beremendi gyár üzemi vízmű, Magyarbóly-Illocska-Lapánca vízmű, Beremend-Kásád vízmű, Nagyharsány-Kistapolca vízmű, Nagytótfalu-Kisharsány vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok: Fedlapcsere (Megrendelve, elvégezve); Festés javítás (elvégezve) Minden más a rendeletnek megfelel.	lezárult
2022.05.19	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Sárok és Ivándárda településeken ideiglenes közszolgáltató kijelölése	Ivándárda, Sárok, Bezedek	A Baranya-Víz Zrt. z ideiglenes begyűjtési ellátásra önként kötelezettséget vállal	lezárult

2022.06.27	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisdér-Ócsárd vízmű, Harkány regionális vízmű, Márok községi vízmű, Bosta regionális vízmű,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.06.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Szigetvár városi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.06.30	Baranya Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Szentlőrinc városi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.07.07	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzés	Bezedeki szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.07.07	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Ivándárda vízmű 201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Ivándárda vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Alsómocsolád vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Baranyajenő vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Gerényes-Tékes-Ág vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízátvétel, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kishajmás vízellátó rendszere	megfelelt	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kisvaszar vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Mekényes vízellátó rendszere	megfelelt	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Nagyhajmás vízellátó rendszere	megfelelt	lezárult

2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Tarrós vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.20	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Vékény vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.21	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kárász vízellátó rendszer	A termelő kút megközelítése gépjárművel (terepjáróval sem) nem biztosított. Az útjavítás megtörtént, a tarrvágással sújtott eróziós területen a jövőben is várható útjavítás.	lezárult
2022.07.21	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Köblény vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.21	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Magyaregregy vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.21	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Máza vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.21	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szalatnak vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Egyházaskozár-Bikal vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Hegyhátmaróc-Tófü vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízátvétel, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szárász vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.07.22	Baranya megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szászvár vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2022.09.15	Baranya megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Komló Város és kistérségi vízműrendszere	megfelelt	lezárult

2022.09.20	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Nagydobsza-Kisdobsza szennyvíztisztító telepének közegészségügyi ellenőrzése	Nagydobsza-Kisdobsza szennyvíztisztító mű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.22	Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Hetvehely-Kán, Hetvehely, Dinnyeberki, Bükkösd-Cserdi- Helesfa-Szentdomján, Csonkamindszent, Szabadszentkirály-Gerde- Pécsbagota-Velény, Szentdénes- Királyegyháza-Sumony- Gyöngyfa-Rigópuszta, Szentkatalin, Kacsóta,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.27	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Baksa vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.27	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Magyarmecske vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.27	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Tengeri vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.27	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Tésény vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Homorúdi vízműrendszer	Helyszíni szemle során feltárt hiányosságok kerültek rögzítésre.	A hiányosságok pótlása megtörtént, az ellenőrzés lezárult

2022.09.28	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Mohács regionális vízműrendszerének 201/2001(X.25) Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Hirics vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Kemse vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Lúzsok vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Piskó vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Vajszló vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Vejeti vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.09.29	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Zaláta vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2022.10.04	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Kákics, Selye, Sósvertike, Drávasztára, Drávaiványi, Csányoszró, Besence- Nagycsány, Páprád vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2022.10.06	Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	201/2001. Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Marócs, Felsőszentmárton, Drávakeresztúr, Drávafok Markóc vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult