

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2023.02.14	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Drávakeresztúr vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Drávakeresztúr vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.02.14	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Hirics vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Hirics vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.02.14	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Lúzsok vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Lúzsok vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.02.14	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Markóc vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Markóc vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.03.30	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Szigetvár szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.18-19.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bisse vízmű, Csarnóta vízmű, Újpetre-Vokány-Kistótfalu vízmű, Kislippó vízmű, DDC Kft. Beremendi gyár üzemi vízmű, Magyarbóly-Illocska-Lapánca vízmű, Beremend-Kásád vízmű, Nagyharsány-Kistapolca vízmű, Nagytótfalu-Kisharsány vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.19	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Drávacsepely vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Drávacsepely-Drávaszerdahely-Kovácsbuda-Ipacsfa	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2023.04.19	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Kémes vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kémes-Cun-Dráwapiski- Szaporca-Tésenfa	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.19	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Kisszentmárton vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisszentmárton-Baranyahidvég- Sámód-Körös-Adorjás	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.19	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Kisszentmárton-Majláthpuszta vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisszentmárton-Majláthpuszta	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.19	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Sellye szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Sellye szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.21	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Babarczölős-Siklósbodony vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Babarczölős-Siklósbodony	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.21	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Bogádmindszent vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bogádmindszent- Hegyszentmárton-Ózdfalu	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.21	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	Diósvizlő-Rádfalva-Szava vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Diósvizlő-Szava-Rádfalva vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.04.25	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Mohács és térsége vízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2023.05.12	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Harkány-Matty-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Drávapalkonya-Drávacsehi települések vízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Harkány-Matty-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Drávapalkonya-Drávacsehi	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.06.20	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisdér-Ócsárd vízmű, Harkány regionális vízmű, Márok községi vízmű, Bosta regionális vízmű,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.07.04	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kárász vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.04	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Köblény vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.04	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Magyaregregy vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.04	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Máza vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.04	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szalatnak vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.04	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Vékény vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.05	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Egyházaskozár-Bikal vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.05	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Hegyhátmaróc-Tófü vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.05	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízátvétel, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szárász vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult

2023.07.05	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Szászvár vízellátó rendszere	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Alsómocsolád vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Baranyajenő vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Gerényes-Tékes-Ág vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Katádfa, Bánfa vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Katádfa, Bánfa vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízátvétel, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kishajmás vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Kisvaszar vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Mekényes vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Nagyhajmás vízellátó rendszere	megfelelt	lezárult
2023.07.06	Baranya vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vízbázis, vízkezelés, víztárolás, elosztás folyamatának ellenőrzése vízbiztonság szempontjából	Tarrós vízellátó rendszer	megfelelt	lezárult
2023.07.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztály	3149-10/2018 határozatban kiadott hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt előírások ellenőrzése	Szigetvári szennyvíztisztító mű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2023.08.31	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Mohács regionális vízműrendszerének 201/2001(X.25) Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2023.09.19	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízi Műtárgy Felülvizsgáló Szakbizottság	Dunai csapadékvíz bevezetések ellenőrzése	Mohács - Lánycsók szennyvízrendszer Mohács város dunai csapadékvíz bevezetések	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy árvízvédelmi szempontból teljesen jó karban lévő, és kifogástalanul karbantartott műtárgyak	lezárult
2023.09.27	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Beremend szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Beremendi szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult